

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности

«03» апреля 2023 г.

с. Спасское, ул. Молодежная, д. 14
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Спасского района по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Спасскому району УНД и ПР ГУ МЧС по Нижегородской области, подполковник внутренней службы Коровин Дмитрий Владимирович, по адресу: с. Спасское, ул. Молодежная, д. 14, кабинет 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

В период с 09 час. 00 мин. «20» марта 2023 года по 17 час. 00 мин «31» марта 2023 года начальником ОНД и ПР по Спасскому району Коровиным Д.В. проведена плановая проверка с целью контроля за соблюдением ГБПОУ "Спасский агропромышленный техникум" обязательных требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях общежитий по адресам: 606280, Нижегородская область, Спасский МО, с. Спасское, ул. Новая, д. 4; 606280, Нижегородская область, Спасский МО, с. Спасское, пос. Юбилейный, д. 4 совместно с директором ГБПОУ "Спасский агропромышленный техникум" Ключковым А.Н.

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно статьи 20 Федерального Закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что юридическое лицо – ГБПОУ "Спасский агропромышленный техникум" в 17 час 00 мин 31 марта 2023 года в зданиях и помещениях по адресам: 606280, Нижегородская область, Спасский МО, с. Спасское, ул. Новая, д. 4; 606280, Нижегородская область, Спасский МО, с. Спасское, пос. Юбилейный, д. 4 нарушило требования пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил (далее – СП) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2020); СП «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям» (СП 4.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (СП 6.13130.2021); Строительные нормы и правила (далее – СНиП) «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» (СНиП 2.01.02-85); ГОСТ Р 59639-2021 СОУЭ. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»; Правила противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, а именно:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
1	2	3
Здание общежития ГБПОУ СПО «Спасский АЛТ» по адресу: 606280, обл. Нижегородская, Спасский МО, с. Спасское, ул. Новая, д. 4 (учётный № проверки: 52230061000203470726)		

1	Люк выхода на чердак по стационарной лестнице, с лестничной клетки на 2 этажа (помещение общего пользования), не противопожарный 2-го типа. с размерами не менее 0,6х0,8 метра.	ст.4, 6, 87, 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 (ранее действовал п.2.10 СНиП 2.01.02-85)
2	Не произведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности и электробезопасности ряда помещений складского назначения и наружных установок (на 2 этаже) с обозначением их категорий на входных дверях.	Главы 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (далее ППР в РФ №1479); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013
3	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (АПС). Не представлены паспорта на все технические средства, функционирующие в составе данной системы АПС. При отсутствии в полном объеме данной информация изготовителя, руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения ПБ до их замены в установленном порядке.	пункт 54 ППР в РФ №1479
4	Лестница для сообщения между подвалом и тамбуром эвакуационного выхода на первом этаже, не отделена противопожарной дверью.	ст.4, 6, 87, 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.18 СП 4.13130.2013 (ранее действовал п.2.4 СНиП 2.01.02-85)
5	Прямо́к у оконного проема подвального помещения не очищен от мусора. При этом в ходе проверки установлено хранение в подвале горючих материалов.	пункт 18 ППР в РФ №1479
6	По результатам испытаний, представленных образцов, заказчиком, качество и эффективность поверхностной огнезащитной обработки элементов деревянных строительных конструкций чердачных помещений в объеме общежития на объекте не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». (На основании заключения №7-г/з по контролю качества огнезащитной обработки от 22.03.2023г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Нижегородской области).	ст. 6, ст.87 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020; п. 6.4.3.4. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

7	<p>По результатам испытания систем АПЗ на объекте защиты выявлены нарушения требования ПБ в части эксплуатации АПС и СОУЭ, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - часть помещений не оборудовано СПС (чердак, подвал); - кабельные линии связи СПС не соответствуют требованиям пожарной безопасности (табл. 2 ГОСТ 31565-2012); - отсутствует информация о сохранении работоспособности кабельной линии в условиях пожара; - в ряде случаев точки крепления линий связи составляет более 0,5м - в ряде случаев автоматические ИП окрашены. <p>(На основании заключений по результатам испытания СПЗ №90-г/з от 22.03.2023г. (АПС) №91-г/з от 22.03.2023г. (СОУЭ) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Нижегородской области).</p>	<p>ст. 4, 6, 82, 91 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 6 ст. 83 ФЗ 123, п. 6.1.1 6.1.2 СП 484.1311500.2020;</p> <p>п. 4.4 СП486.1311500.2020 (ранее действовал СП5.13130.2009);</p> <p>табл. 2 ГОСТ 31565-2012;</p> <p>п.2, ст.82, ФЗ № 123,</p> <p>п. 6.5 СП 6.13130.2021 (ранее действовал СП 6.13130.2013);</p> <p>п.5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021;</p> <p>Г.1 приложение Г ГОСТ Р 59638-2021</p>
8.	<p>По результатам испытания СОУЭ, установлено, что уровень звука, воспроизводимого системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на момент проведения испытаний не в полном объеме соответствует требованиям СП 3.13130.2009.</p> <p>(На основании заключения по результатам испытания СПЗ (СОУЭ) №91-г/з от 22.03.2023г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Нижегородской области).</p>	<p>ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>СП 3.13130.2009 СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;</p> <p>ГОСТ Р 59639-2021СОУЭ. Руководство по проектированию, монтажу, ТО и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.</p>
<p>Здание общежития ГБПОУ СПО «Спасский АПТ» по адресу: 606280, обл. Нижегородская, Спасский МО, с.Спасское, пос.Юбилейный, д.4 (учётный № проверки: 52230061000203470774)</p>		
1	<p>Не произведен расчет категории по взрывопожарной, пожарной опасности и электробезопасности в ряде помещений складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях.</p>	<p>Главы 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p> <p>пункт 12 ППР в РФ №1479;</p> <p>п. 5.1.2 СП 4.13130.2013</p>
2	<p>Ряд помещений, в которых устроены кладовые и мастерские на первом этаже (правое крыло здания) не отделены от остальных помещений противопожарной дверью.</p>	<p>ст.4, 6, 87, 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (ранее действовал СНИП 2.08.02-85 – п.3.21)</p>
3	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (АПС и СОУЭ). Не представлены паспорта на все технические средства, функционирующие в составе указанных систем. При отсутствии данной информация изготовителя руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения ПБ до их замены в установленном порядке.</p>	<p>пункт 54 ППР в РФ №1479</p>
4	<p>По результатам испытания систем АПЗ на объекте защиты выявлены нарушения требования ПБ в части эксплуатации АПС и СОУЭ, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - помещение чердака не оборудованы СПС ; - отсутствует информация о сохранении работоспособности кабельной линии в условиях пожара; - при имитации задымления ИП в комнатах 15 и 16 ряд ИП не определили задымление; - в ряде случаев точки крепления линий связи составляет 	<p>ст. 4, 6, 82, 91 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 6 ст. 83 ФЗ 123, п. 6.1.1 6.1.2 СП 484.1311500.2020;</p> <p>п. 4.4 СП486.1311500.2020 (ранее действовал СП5.13130.2009);</p> <p>п.2, ст.82, ФЗ № 123, п. 6.5 СП</p>

<p>более 0,5м - в ряде случаев автоматические ИП окрашены. (На основании заключений по результатам испытания СПЗ №92-г/з от 22.03.2023г. (АПС) №93-г/з от 22.03.2023г. (СОУЭ) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Нижегородской области).</p>	<p>6.13130.2021 (ранее действовал СП 6.13130.2013); п. Б.2.6, приложения Б, ГОСТ Р 59638-2021; п.5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021); Г.1 приложение Г ГОСТ Р 59638-2021).</p>
--	--

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

- недостаточный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, при эксплуатации зданий, помещений и содержании территории учреждения;

В соответствии с ч. 2 статья 29.13 организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. юридическому лицу - ГБПОУ "Спасский агропромышленный техникум" необходимо принять меры по устранению вышеперечисленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности и в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена административная ответственность.



Д.В. Коровин
(расшифровка подписи)

Представление получил (а) 03.04.2023 ✓ [Подпись] (А.Н. Клочков)
дата, должность, подпись ФИО

представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)